



**FEJÉR  
MEGYEI  
SZENT GYÖRGY  
KÖRHÁZ**

2011. JUN 21.



\*1901\*

MŰSZAKI OSZTÁLY

**Feladat kiírás**

Enying Szakrendelő Intézet villamos hálózat és érintésvédelmi hiányosságok megszüntetésére vonatkozó feladat kiírása.

Hiányosságok:

**K/41/2009-es érintésvédelmi minősítő irat alapján:**

**a.) Rendelő épület földszint:**

- Az R betűvel jelzett mérési pontok vezetékes érintésvédelmről, szabványos EPH bekötésükről, valamint javításukról gondoskodni kell!(az épületben nincs EPH gerinc kiépítve)
- A nőgyógyászati vizsgáló, USG vizsgáló helyiségek villamos hálózatát a 2040/95. szabvány alapján kell kialakítani!
- Az épületben és a főosztóban az üzemi nulla vezetők és védővezetők szabványos szétválasztása szükséges! A védővezető színe és kötése nem megfelelő.

**b.) Rendelő épület emelet:**

- Az R betűvel jelzett mérési pontok vezetékes érintésvédelmről, szabványos EPH bekötésükről, valamint javításukról gondoskodni kell!(az épületben nincs EPH gerinc kiépítve)
- A fizioterápiai kezelő, EKG vizsgáló, sebészeti kezelő, valamint a szemészeti sőtétzsoba villamos hálózatát a 2040/95 szabvány alapján kell kialakítani!
- A pince villamos hálózatát az MSZ 2364/2003. szabvány alapján kell kialakítani!

**c) Kazánház – műhelyek és garázs épület:**

- Az R betűvel jelzett mérési pontok vezetékes érintésvédelmről, szabványos EPH bekötésükről, valamint javításukról gondoskodni kell!(az épületben nincs EPH gerinc kiépítve)
- A vasaló helyiségben lévő elosztó szekrény szerelése nem szabványos, átalakításáról gondoskodni kell!
- A minősítő iratban R betűvel jelzett hibák azonosítása a jegyzőkönyv alapján.  
(A vonatkozó jegyzőkönyv mellékelve.)



**FEJÉR  
MEGYEI  
SZENT GYÖRGY  
KÓRHÁZ**



\*1901\*

MŰSZAKI OSZTÁLY

**Jegyzőkönyvön kívüli hiányosságok:**

- Kazánház épületen kívüli villamos berendezések bontása
- Garázs épületen kívüli tokozott berendezések érintésvédelmének javítása, garázsoson belüli dobozok pótlása.
- Iratárban a villamos berendezések teljes bontása.
- Mosodában lámpatestek buráinak pótlása (2\*40W PPBJ)
- Lakatos műhely villamos hálózatának teljes leválasztása.

Intézményünk biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.

Székesfehérvár, 2012.05.14.

  
Szabó Béla

Villamos részlegvezető  
20/218-6363

Fejér Megyei Szent György Kórház  
Műszaki Osztály